

Projekt: Ahrtal

Aufschluss: 2-Hotel Schäfer

Scanline ID: 2.3

Lokation: 49°26'50"N 6°53'17"O

Orientierung: 65°/225° X-Achse

Nr.	Distanz vom Ursprung [m]	Typ	nach oben		nach unten		Öffnung [mm]	Füllung	Verwitterung	Rauigkeit			JRC	Wasserführung	Orientierung		Bemerkung
			Länge [m]	Ende	Länge [m]	Ende				10 mm	10 cm	1 m			Einfallrichtung	Einfallwinkel	
1	0,00	ss	3	3	0,2	2	0	0	leicht verfärbt	5	4	5	8	0	155	75	plattiger Bereich bis zur nächsten TF
2	0,05	ss	3	3	0,2	2	0,5	Mu, über 3 mm Quarzitverfüllung	leicht verfärbt	5	4	5	8	0	155	75	
3	0,25	ss	3	3	0,2	2	10	geschertes Material	leicht verfärbt	5	4	4	8	0	168	70	
4	0,45	ss	1	2	0,5	2	1	0	0	5	5	6	10	0	173	65	
5	0,76	S	2	2	0,2	2	5	0	verwittert	8	5	7	10	0	337	62	plattiger Bereich bis zur nächsten TF
6	1,03	ss	1	2	1,5	3	0	0	verfärbt (rötlich)	5	5	4	10	0	169	85	
7	1,07	ss	0,2	2	1,5	3	0	0	verfärbt (rötlich)	5	5	4	10	0	205	74	plattiger Bereich bis zur nächsten TF
8	1,09	ss	0,2	2	1,5	3	0	0	verfärbt	5	5	4	10	0	164	80	
9	1,18	ss	0,2	2	1,5	3	0	0	leicht verfärbt	5	3	4	6	0	177	68	plattiger Bereich bis zur nächsten TF

Typ: Kluft K (TF ohne Versatz), Störung S (TF mit Versatz), Schichtfläche ss, Schieferung sf. **Ende:** im intakten Gestein (1), in einer anderen TF (2), nicht sichtbar (3). **Öffnung:** sehr eng < 0,1 mm, eng < 0,25 mm, teilweise offen < 0,5 mm, offen < 2,5 mm, gemäßigt weit < 10 mm, weit < 100 mm, sehr weit < 1.000 mm, extrem weit > 1.000 mm. **Füllung:** keine o, vorhanden +: Benennung (Boden, Kalzit, Quarzit, Anhydrit, Ton, Brekzie), Angabe von Scherfestigkeit, Quellfähigkeit, Löslichkeit. **Wasserführung:** trocken o, feucht bzw. vernäht +-, Austritt gering +, Austritt mittel ++, Austritt hoch +++. **Orientierung:** gefügekundlich xxx/xx.